



eps elettronica srl

Via San Francesco d'Assisi, 25
20091 Bresso (MI) Italy
tel: +39 02.665.284.11
fax: +39 02.610.89.60
www.epsmil.it - info@epsmil.it



CARICAMUNIZIONI DA BANCO

per calibro 5.56



- Risparmi tempo
- Mai più problemi alle dita
- Proteggi i bordi delle munizioni

Il caricamunizioni da banco è uno strumento di lunga durata, costruito con macchine a controllo numerico, che ha lo scopo di caricare munizioni con una singola operazione. È stato sviluppato per poter caricare diverse centinaia di munizioni nell'arco della giornata. Elimina ogni problema di infortuni alle mani, riduce il tempo di caricamento e conserva intatti i bordi delle munizioni.

Carica anche le seguenti munizioni di calibro 5.56: 416 H&K metal, beretta AR 70-90, MR16/AR15 USGI (NATO stanag 4179) per caricatori da 20 e 30 munizioni.



Il prodotto viene fornito insieme ad una pratica sacca in Cordova per il trasporto.

Accessori per armi - Caricamunizioni da banco

Vantaggi:

- Tempo di caricamento munizioni: 25 Secondi;
- Lunga durata, qualità militare;
- Caricamento immediato in un solo colpo;
- Non più ferite o dolori alle mani nel caricare le munizioni;
- Allungamento della vita media delle munizioni e minor danneggiamento delle stesse;
- Possibilità di ispezionare meglio le munizioni prima di inserirle nel caricatore;
- Non è richiesta manutenzione del prodotto ne una formazione particolare per l'utilizzo;
- Prodotto costituito da un singolo pezzo;
- Fabbricato in tecnopolimeri ad alta resistenza;
- Resistente a composti chimici.

Caricamunizioni da banco per caricatori da 30 munizioni del tipo M-16, SA-80 (H&K acciaio)

Carica fino a 30 munizioni calibro 5.56 in un solo colpo. Sviluppato con materiale ad alta resistenza per poter caricare numerose centinaia di munizioni al giorno.


Descrizione	Cod. prod.
Caricamunizioni da banco per cal. 5.56	24226




CAUTELA NELL'USO: sospendere l'operazione di caricamento nel caso di un'eccessiva resistenza della slitta dovuta al fatto che il caricatore sia già pieno o difettoso.




NOTA: il produttore non è responsabile per i danni diretti o indiretti a cose o persone derivanti da un cattivo utilizzo dello strumento, negligenza o modifiche che venissero apportate allo stesso.




1 - Posizionare il caricatore nell'apposita sede. Portare a destra la slitta.



2 - Inserire manualmente le munizioni, una dopo l'altra.



3 - Muovere la slitta verso sinistra, spingendo tutte le munizioni nel caricatore.



4 - A lavoro concluso rimuovere il caricatore dalla sede.